

## ABSTRAK

Usaha melakukan perbaikan-perbaikan dengan tujuan untuk memperpanjang umur rencana biasa disebut dengan pekerjaan pemeliharaan jalan. Dari survey kondisi jalan didapatkan hasil prioritas pemeliharaan jalan yang dapat berupa peningkatan jalan, overlay atau pemeliharaan rutin berupa penambalan-penambalan saja. Dengan terbatasnya dana dari pemerintah, maka hasil dari survey kondisi jalan dapat berbeda dengan cara perbaikan yang dilakukan. Seperti contoh, satu ruas jalan dari hasil survey kondisi jalan ditentukan harus dilakukan overlay, tetapi karena terbatasnya dana dari pemerintah, maka perbaikan yang dilakukan hanya penambalan-penambalan saja. Hal ini tentu saja tidak memberikan hasil yang maksimal. Akan tetapi, jika dalam pelaksanaannya benar-benar memperhatikan pedoman pelaksanaan ( Spesifikasi Teknik ) yang ada, maka hasil yang didapatkan akan mendekati maksimal

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana standart pelaksanaan perbaikan jalan yang ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga sudah diterapkan dalam pelaksanaan pekerjaan perbaikan jalan di lapangan dan faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan antara pelaksanaan di lapangan dan standart yang telah ditetapkan.

Pengawasan pekerjaan perbaikan jalan terdiri dari dua hal yaitu pengawasan terhadap bahan material yang dipakai dan pengawasan terhadap cara pelaksanaan yang telah ditentukan oleh pihak DPU Bina Marga . Bahan material seperti HRS, ATB dan sand sheet yang datang dan akan digunakan tidak diperiksa oleh pihak konsultan pengawas. Hal ini terjadi karena pada saat bahan material datang, konsultan pengawas tidak berada di tempat. Demikian juga surat jalan dari material aspal tidak diserahkan pihak kontraktor ke konsultan pengawas di lapangan, sehingga konsultan pengawas tidak mengetahui jumlah maupun jenis serta mutu bahan material aspal yang datang. Demikian juga halnya dengan suhu material aspal yang sama sekali tidak diukur pada waktu sampai di lapangan setelah melakukan perjalanan dari asphalt mixing plant. Kualitas pekerjaan yang dilakukan terkesan hanya secara asal-asalan tanpa memperhatikan spesifikasi pelaksanaan pekerjaan yang telah ada. Sering sekali pihak konsultan pengawas terlambat datang ke lapangan hingga pekerjaan perbaikan selesai dilakukan. Pengawasan pekerjaan perbaikan yang hanya dilakukan satu orang konsultan pengawas untuk satu paket, menyebabkan hasil pengawasan yang tidak maksimum. Padahal pekerjaan perbaikan kadang dilakukan bersamaan di lain tempat pada paket yang sama. Pekerjaan patching, pembersihan, pelaburan tack coat, penghaparan, pemadatan serta perawatan tidak dilaksanakan dengan sempurna. Belum lagi adanya ketidaksesuaian antara jenis kerusakan dan cara perbaikannya, misalnya yang seharusnya dilakukan patching ternyata dilewati dan langsung dilapisi dengan HRS. Pihak konsultan pengawas lapangan juga tidak melakukan pengukuran langsung terhadap volume pekerjaan yang telah dikerjakan oleh pihak kontraktor . Kondisi drainase pada pekerjaan perbaikan jalan ini juga sama sekali tidak ditinjau. Padahal sistem drainase jalan yang tidak berfungsi merupakan salah satu faktor perusak jalan.

## ABSTRACT

Endeavour carrying out repairs with purpose to lengthen plan age regularly been called with process of road nursing. From road condition survey is found by priority result of routine comprises patching only. With being restricted by him from government then fund. Then the result from condition road survey can differ from method repair that is carried out such as example, a segment of road from result surveys road condition is determined to should be carried out by overlay because ia restricted from government the fund, then repair that is carried out by patching only. This matter certainly don't give maximal result. If in this jobber really pay attention to compass bike, result that is found will approach maximal.

Purpose from this detailed examination is to know measurement as far as like road repair that is applied by DPU bina marga to be applied in like the process of road repair at field and factor that cause it happens the difference among like at field and standart that was determined.

Area task road repair composes ie area two matters towards material that is worn and area toward methods method like which was determined by DPU, bina marga. Material like a HRS, ATB and sand of sheet that comes, supervisor's group. This matter happens because in when material comes, supervisor's consultant. Isn't to be placed. Likewise pass permit from asphalt material isn't hand over by contractor group to supervisor's consultant at field, until isn't know by total number as well as type and quality of material of asphalt that comes. Like wise it's matter with material temperature of asphalt that isn't measure at all in times reaches plan at field after carrying out the journey from asphalt mixing. Job's quality that is carried out impressed by only any how without paying attention to specification like the process who there's after once the consultant's supervisor's group lately comes to field until process of repair finish to be carried out job's repair area that is only carried out a supervisor's consultant for package causes the area's result to be not maximum patching's process, cleanliness, tack coat's ration and treat isn't carry out correctly. Not to be mention the existence of road is suitability between it's damage type and method of repair , for example which should be carried out by patching obviously pass by and is directly line with HRS. Filed Supervisor's consultant group also don't carry out direct measuring toward jobs volume that was worked by contractor group. Drainage condition at this process of road repair isn't also observed at all, on the contrary the drainage road system that don't function being one of the destroyer's road factor.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL .....	xiii

<b>BAB</b>	<b>HALAMAN</b>
I. PENDAHULUAN .....	1
1.1 LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
1.2 TUJUAN PENELITIAN.....	2
1.3 METODELOGI PENELITIAN .....	2
1.4 RUANG LINGKUP PENELITIAN.....	3
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1 METODE PENILAIAN KERUSAKAN JALAN .....	5
2.1.1 Metode Bina Marga .....	6
2.1.2 Metode Yoganandan .....	8
2.1.3 Metode Harijanto dan Abidin.....	16
2.2 MACAM-MACAM KERUSAKAN PERKERASAN FLEKSIBEL.....	24
2.2.1 Cracking (retak) .....	25
2.2.2 Distortion.....	30
2.2.3 Disintegration.....	34
2.2.4 Skid Hazard.....	36
2.3 CARA PERBAIKAN JENIS-JENIS KERUSAKAN .....	36
2.3.1 Desain Proyek Pemeliharaan Jalan .....	37
2.3.2 Cara penanganan jenis-jenis kerusakan .....	41

2.4	PEDOMAN PELAKSANAAN DI LAPANGAN .....	50
2.4.1	Penerimaan Aspal Campuran Panas di lapangan.....	51
2.4.2	Pelaksanaan Tack Coat .....	54
2.4.3	Pelaksanaan Penghamparan .....	54
2.4.4	Pelaksanaan Pematatan .....	56
III.	TINJAUAN PROYEK .....	59
3.1	GAMBARAN UMUM PROYEK.....	59
3.1.1	Rincian Lingkup Pekerjaan .....	59
3.1.2	Uraian Pekerjaan / Tugas .....	63
3.2	CARA PROYEK MENGIDENTIFIKASI KERUSAKAN .....	67
3.3	ANALISA JENIS-JENIS KERUSAKAN .....	68
3.3.1	Retak ( cracking ).....	68
3.3.2	Depressions .....	68
3.3.3	Disintegration.....	68
IV	PENGAMATAN DI LAPANGAN .....	70
4.1	CARA PROYEK MELAKSANAKAN PERBAIKAN .....	70
4.1.1	Marking.....	71
4.1.2	Patching.....	71
4.1.3	Pembersihan .....	73
4.1.4	Penghamparan.....	73
4.1.5	Pematatan .....	74
4.2	QUALITY CONTROL .....	76
4.3	TEMUAN PENYIMPANGAN PELAKSANAAN .....	79
4.4	PENGAMATAN LAPANGAN PASCA PERBAIKAN .....	80
4.4.1	Jalan Jemur Andayani .....	81
4.4.2	Jalan Rungkut Industri Raya .....	82
4.4.3	Jalan Raya Rungkut.....	83
4.4.4	Jalan Panjang Jiwo .....	84
4.4.5	Jalan Jemursari .....	85
4.4.6	Jalan Arief Rachman Hakim .....	86
4.4.7	Jalan Prof. Dr Moestopo .....	87
4.4.8	Jalan Pucang Anom Timur.....	88
4.4.9	Jalan Darmawangsa.....	89
4.4.10	Jalan Bunguran-Gembong-Pecindilan .....	90
4.4.11	Pemeliharaan berkala Jalan Mulyo Rejo.....	91
V	KESIMPULAN DAN SARAN.....	92

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 1.1	Garis Besar Penelitian .....4
Gambar 2.1	Retak buaya ( Alligator Cracking ) .....26
Gambar 2.2	Retak tepi ( Edge Cracking ) .....26
Gambar 2.3	Retak sambungan garis ( Lane Joint Cracking ) .....28
Gambar 2.4	Retak susut ( Schrinkage Cracking ) .....29
Gambar 2.5	Retak selip ( Slippage Cracking ) .....30
Gambar 2.6	Bergelombang ( Corrugations ) .....32
Gambar 2.7	Ambblas ( Depressions ) .....33
Gambar 2.8	Jembul ( Upheaval ) .....33
Gambar 2.9	Lubang ( Potholes ) .....35
Gambar 2.10	Agregat berlepasan ( Ravelling ) .....35
Gambar 2.11	Skema Pedoman Pelaksanaan Perbaikan Di lapangan .....50
Gambar 3.1	Skema Cara Proyek Mengidentifikasi Kerusakan Jalan .....67
Gambar 4.1	Contoh marking .....72
Gambar 4.2	Contoh marking dan batasannya .....72
Gambar 4.3	Pelaburan aspal Tack coat .....73
Gambar 4.4	Penghamparan aspal HRS proyek pemeliharaan rutin .....74
Gambar 4.5	Penghamparan aspal HRS proyek pemeliharaan berkala .....75
Gambar 4.6	Pemadatan dengan penggilas roda karet .....76
Gambar 4.7	Penyiraman air langsung di atas aspal .....77
Gambar 4.8	Pelaburan Tack Coat yang tidak merata .....78
Gambar 4.9	Pelaksanaan Patching yang tidak merata .....78
Gambar 4.10	Jalan Jemur Andayani Sebelum Perbaikan .....81
Gambar 4.11	Jalan Jemur Andayani Sesudah Perbaikan .....81
Gambar 4.12	Jalan Rungkut Industri Raya Sebelum Perbaikan .....82
Gambar 4.13	Jalan Rungkut Industri Raya Sesudah Perbaikan .....82
Gambar 4.14	Jalan Raya Rungkut Sebelum Perbaikan .....83
Gambar 4.15	Jalan Raya Rungkut Sesudah Perbaikan .....83
Gambar 4.16	Jalan Panjang Jiwo Sebelum Perbaikan .....84
Gambar 4.17	Jalan Panjang Jiwo Sesudah Perbaikan .....84
Gambar 4.18	Jalan Jemursari Sebelum Perbaikan .....85
Gambar 4.19	Jalan Jemursari Sesudah Perbaikan .....85
Gambar 4.20	Jalan Arief Rachman Hakim Sebelum Perbaikan .....86
Gambar 4.21	Jalan Arief Rachman Hakimi Sesudah Perbaikan .....86
Gambar 4.22	Jalan Prof. Dr Moestopo Sebelum Perbaikan .....87
Gambar 4.23	Jalan Prof. Dr Moestopo Sesudah Perbaikan .....87
Gambar 4.24	Jalan Pucang Anom Timur Sebelum Perbaikan .....88
Gambar 4.25	Jalan Pucang Anom Timur Sesudah Perbaikan .....88
Gambar 4.26	Jalan Darmawangsa Sebelum Perbaikan .....89
Gambar 4.27	Jalan Darmawangsa Sesudah Perbaikan .....89
Gambar 4.28	Jalan Bunguran-Gembong-Pecindilan Sebelum Perbaikan ..90
Gambar 4.29	Jalan Bunguran-Gembong-Pecindilan Sesudah Perbaikan ..90
Gambar 4.30	Jalan Mulyorejo Sebelum Perbaikan .....91
Gambar 4.31	Jalan Mulyorejo Sesudah Perbaikan .....91

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 2.1	Nilai prosentase kerusakan ( Np ) .....7
Tabel 2.2	Nilai jumlah kerusakan.....7
Tabel 2.3	Formulir inventarisasi jalan metode Bina Marga .....9
Tabel 2.4	Formulir pengumpulan data kondisi perkerasan jalan metode Yoganandan .....11
Tabel 2.5	Nilai kerusakan perkerasan.....12
Tabel 2.6	Tingkat kondisi jalan .....13
Tabel 2.7	Kelas lalu lintas .....13
Tabel 2.8	Nilai kerusakan fasilitas drainase .....15
Tabel 2.9	Formulir pengumpulan data kondisi drainase metode Yoganandan .....17
Tabel 2.10	Klasifikasi jenis kerusakan jalan .....22
Tabel 2.11	Inventory data form metode Harijanto dan Abidin .....23
Tabel 2.12	Tingkatan lalu lintas harian rata-rata.....38
Tabel 2.13	Sistem kondisi Rating.....39
Tabel 2.14	Tekstur permukaan .....40
Tabel 2.15	Lubang dan tambalan .....40
Tabel 2.16	Retak-retak ( Cracking ) .....40
Tabel 2.17	Alur struktural dan penurunan.....41
Tabel 2.18	Jenis kerusakan jalan lalu lintas dan penanganannya.....46
Tabel 3.1	Tenaga pengawas.....62
Tabel 3.2	Tenaga pendukung.....62